

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО «ТГТК «Спорт»

Смолина И.И.

«20» ноября 2024 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры
№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Общество с ограниченной ответственностью «Тамбовская гостинично-туристическая корпорация «Спорт» ДОЛ «Солнечный»

1.2. Адрес объекта: 392000, Тамбовская область, г. Тамбов, Пригородный лес, ул. Лунная, д. 7

1.3. Сведения о размещении объекта:

Отдельно стоящие здания:

Здание клуба-столовой, этажность - 2: 1844,9 кв.м.

Столовая, этажность - 1: 450 кв.м.

Здание медпункта, этажность - 1: 73,1 кв.м.

Здание котельной, этажность - 1: 187,7 кв.м.

Арт. скважина, этажность - 2: 11,9 кв.м.

Кирпичный склад, этажность - 1: 65 кв.м.

Умывальное помещение, этажность - 1: 43,8 кв.м.

Умывальное помещение, этажность - 1: 44 кв.м.

Туалет, этажность - 1: 31,9 кв.м.

Туалет, этажность - 1: 26,1 кв.м.

Туалет, этажность - 1: 11,5 кв.м.

Помещение летней эстрады: 68,7 кв.м.

1.4. Год постройки здания

Здание клуба-столовой, этажность - 2: 1992

Столовая, этажность - 1: 1960

Здание медпункта, этажность - 1: 1961

Здание котельной, этажность - 1: 1961

Арт. скважина, этажность - 2: 1960

Кирпичный склад, этажность - 1: 1961

Умывальное помещение, этажность - 1: 2017

Умывальное помещение, этажность - 1: 2017

Туалет, этажность - 1: 1992

Туалет, этажность - 1: 1992

Туалет, этажность - 1: 1961

Помещение летней эстрады: 1988

Последнего капитального ремонта: 2017 г. - капитальный ремонт,
2023 г. – текущий ремонт

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – январь –
апрель 2025г.; капитального: ориентировочно – 2028 г.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Общество с
ограниченной ответственностью «Тамбовская гостинично-туристическая
корпорация «Спорт» Детский оздоровительный лагерь «Солнечный», ООО
«ТГТК «Спорт» ДОЛ «Солнечный»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 392000,
Российская Федерация, Тамбовская область, город Тамбов, Пригородный
лес, улица Лунная, дом 13

1.8. Основание для пользования объектом (*оперативное управление,*
аренда, собственность): аренда

1.9. Форма собственности (*государственная, негосударственная*):
негосударственная

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная,*
муниципальная): региональная

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*): Акционерное
общество «Пигмент» (АО «Пигмент»)

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 392000,
Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Монтажников, д.1

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная*
защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация,
транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг,
другое): образование, здравоохранение, спорт, культура

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги, охрана и
укрепление здоровья детей, организация различных форм развивающего
досуга, профилактика заболеваний

2.3. Форма оказания услуг (*на объекте, с длительным*
пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (*дети,*
взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные
категории): дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (*К, О, С, Г, У*): *К, О, С,*
Г, У

2.6. Плановая мощность: (*посещаемость (количество*
обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность):
плановая мощность – 400 детей

2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (*да,*
нет): нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Маршрут до объекта до остановки «Пригородный лес» на автобусе: 10, 106Б Тамбов-Ц.Рынок – с. Большая Талинка, 111, 112, 120, 28. Далее пешком 2 минуты

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 400 м

3.2.2 время движения (пешком): 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): нет

3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет): нерегулируемый и регулируемый

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная; нет): нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: (есть, нет): нет (грунтовая дорога)

3.3. Организация доступности объекта для МГН – форма обслуживания

№ п/п	Категория МГН (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории МГН	«ВНД»
	<i>в том числе:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВНД»
4	с нарушениями зрения	«ВНД» <i>ДУ</i>
5	с нарушениями слуха	«ВНД» <i>ДУ</i>
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-	Состояние доступности,
---	----------------------	------------------------

п/п	функциональные зоны	в том числе для основных категорий МГН
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г, К, О, У), ВНД (К, О)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, К, О, У), ВНД (К, О)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (У), ВНД (Г, К, О, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (У), ВНД (К, О, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (У), ВНД (К, О, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Физическая доступность для всех категорий инвалидов - временно недоступна (ВНД). Необходимо: установка указателей и обустройство полов в коридорах и ступеней (первая и последняя) лестничных площадок с использованием яркой контрастной (черно-желтой) окраской, установка при входе на территорию лагеря щита с информацией об объекте с использованием тактильной надписи азбуки Брайля, кнопкой вызова и двухсторонней звуковой связью.

Вариант доступности объекта – «А» (доступность всех зон и помещений – универсальная) возможен только после капитального ремонта зданий лагеря и благоустройства прилегающей территории с учетом требований создания условий по безбарьерному доступу инвалидов и МГН. Санитарно – гигиенические помещения необходимо оборудовать поручнями-штангами и дополнительным пространством для инвалидов, передвигающимися на креслах-колясках. Туалетные комнаты для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата должны быть, оборудованы двухсторонней звуковой связью с постом охраны или вахты, для инвалидов с нарушениями зрения нанесены яркие контрастные знаки.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (виды работ)
-------	---	--

1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	КР
2	Вход (входы) в здание	КР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	КР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	КР
5	Санитарно-гигиенические помещения	КР
6	Система информации и связи (на всех зонах)	КР

4.2. Планируемые мероприятия, проводимые при текущем ремонте в срок до 2025 года

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Индивидуальные решения
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	- На парковочных местах необходимо произвести разметку парковочных мест для инвалидов, обозначить места парковки знаком
2	Вход (входы) в здание	- Требуется контрастная разметка на двери - рельефно-контрастная маркировка ступеней - установить напольное покрытие тамбура не допускающее скольжения при намокании -оборудовать вход кнопкой вызова для персонала
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	- Для передвижения колясочников необходима помощь персонала -Установить завершения на поручни
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-Установить средства тактильной информации в зонах путей движения - Мероприятия по повышению качества обслуживания персоналом обратившихся граждан с инвалидностью
5	Санитарно-гигиенические помещения	-
6	Система информации и связи (на всех зонах)	- Установка кнопки вызова с двухсторонней звуковой связью

		- Организовать доступ к стенду информации
--	--	---

4.3. Планируемые мероприятия, проводимые при капитальном ремонте в срок до 2028 года

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Индивидуальные решения
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	- Установка пандусов, ремонт покрытия, установка указателей, - установка системы вызова помощи персонала - Ремонт дорожного покрытия и пешеходных дорожек
2	Вход (входы) в здание	- Установить на дверях таблички Брайля, - Оборудовать вход кнопкой вызова персонала - рельефно-контрастная маркировка ступеней - установить напольное покрытие тамбура не допускающее скольжения при намокании - Требуется контрастная разметка на двери
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	- Оснастить пороги резиновыми накладками. - Для опорников требуются поручни на всем движении
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	- Мероприятия по повышению качества обслуживания персоналом обратившихся граждан с инвалидностью
5	Санитарно-гигиенические помещения	- Оснастить санузел кнопкой вызова персонала, поручнями, - сливной бак должен быть прикреплен к стене - установить тактильные информационные таблички на входах в санузел - в универсальной кабине (уборной) рядом с унитазом обеспечить свободное пространство для разворота не менее 1,4 м

6	Система информации и связи (на всех зонах)	- Необходимо установить при входе на территорию лагеря щит с информацией об объекте с использованием тактильной надписи азбуки Брайля
---	---	---

4.4. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: После выполнения работ, организация будет соответствовать требованиям нормативных документов по всем функциональным зонам для всех категорий инвалидов, как по доступной безбарьерной среде и безопасности, так и по информативности и комфорта (вариант доступности объекта – «А» (доступность всех зон и помещений – универсальная)).

4.5. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*: требуется

4.5.1. согласование с общественными организациями инвалидов
Региональное Отделение ВОРДИ Тамбовской области;

4.6. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации Карта доступности объектов Тамбовской области (Официальный портал органов государственной власти Тамбовской области)

5. Особые отметки


Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «20» ноября 2024 г.;
2. Акта обследования объекта от «20» ноября 2024 г

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО «ТГТК «Спорт»

Смолина И.И.

«20» ноября 2024 г.



АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1

г. Тамбов

20 ноября 2024

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Общество с ограниченной ответственностью «Тамбовская гостинично-туристическая корпорация «Спорт» ДОЛ «Солнечный»

1.2. Адрес объекта: 392000, Тамбовская область, г. Тамбов, Пригородный лес, ул. Лунная, д. 7

1.3. Сведения о размещении объекта:

Отдельно стоящие здания:

Здание клуба-столовой, этажность - 2: 1844,9 кв.м.

Столовая, этажность - 1: 450 кв.м.

Здание медпункта, этажность - 1: 73,1 кв.м.

Здание котельной, этажность - 1: 187,7 кв.м.

Арт. скважина, этажность - 2: 11,9 кв.м.

Кирпичный склад, этажность - 1: 65 кв.м.

Умывальное помещение, этажность - 1: 43,8 кв.м.

Умывальное помещение, этажность - 1: 44 кв.м.

Туалет, этажность - 1: 31,9 кв.м.

Туалет, этажность - 1: 26,1 кв.м.

Туалет, этажность - 1: 11,5 кв.м.

Помещение летней эстрады: 68,7 кв.м.

1.4. Год постройки здания

Здание клуба-столовой, этажность - 2: 1992

Столовая, этажность - 1: 1960

Здание медпункта, этажность - 1: 1961

Здание котельной, этажность - 1: 1961

Арт. скважина, этажность - 2: 1960

Кирпичный склад, этажность - 1: 1961

Умывальное помещение, этажность - 1: 2017

Умывальное помещение, этажность - 1: 2017

Туалет, этажность - 1: 1992

Туалет, этажность - 1: 1992

Туалет, этажность - 1: 1961

Помещение летней эстрады: 1988

Последнего капитального ремонта: 2017 г. - капитальный ремонт,
2023 г. – текущий ремонт

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – январь –
апрель 2025г.; капитального: ориентировочно – 2028 г.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Общество с
ограниченной ответственностью «Тамбовская гостинично-туристическая
корпорация «Спорт» Детский оздоровительный лагерь «Солнечный», ООО
«ТГТК «Спорт» ДОЛ «Солнечный»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 392000,
Российская Федерация, Тамбовская область, город Тамбов, Пригородный
лес, улица Лунная, дом 13

1.8. Основание для пользования объектом (*оперативное управление,*
аренда, собственность): аренда

1.9. Форма собственности (*государственная, негосударственная*):
негосударственная

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная,*
муниципальная): региональная

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*): Акционерное
общество «Пигмент» (АО «Пигмент»)

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 392000,
Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Монтажников, д.1

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная*
защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация,
транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг,
другое): образование, здравоохранение, спорт, культура

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги, охрана и
укрепление здоровья детей, организация различных форм развивающего
досуга, профилактика заболеваний

2.3. Форма оказания услуг (*на объекте, с длительным*
пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (*дети,*
взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные
категории): дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (*К, О, С, Г, У*): *К, О, С,*
Г, У

2.6. Плановая мощность: (*посещаемость (количество*
обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность):
плановая мощность – 400 детей

2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Маршрут до объекта до остановки «Пригородный лес» на автобусе: 10, 106Б Тамбов-Ц.Рынок – с. Большая Талинка, 111, 112, 120, 28. Далее пешком 2 минуты

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 400 м

3.2.2 время движения (пешком): 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): нет

3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет): нерегулируемый и регулируемый

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная; нет): нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: (есть, нет): нет (грунтовая дорога)

3.3. Организация доступности объекта для МГН – форма обслуживания

№ п/п	Категория МГН (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории МГН	«ВНД»
	<i>в том числе:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВНД»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ВНД»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (виды работ)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	КР
2	Вход (входы) в здание	КР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	КР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	КР
5	Санитарно-гигиенические помещения	КР
6	Система информации и связи (на всех зонах)	КР

4.2. Планируемые мероприятия, проводимые при текущем ремонте в срок до 2025 года

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Индивидуальные решения
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	- На парковочных местах необходимо произвести разметку парковочных мест для инвалидов, обозначить места парковки знаком
2	Вход (входы) в здание	- Требуется контрастная разметка на двери - рельефно-контрастная маркировка ступеней - установить напольное покрытие тамбура не допускающее скольжения при намокании -оборудовать вход кнопкой вызова для персонала
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	- Для передвижения колясочников необходима помощь персонала
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-Установить средства тактильной информации в зонах путей движения - Мероприятия по повышению качества обслуживания персоналом обратившихся граждан с инвалидностью
5	Санитарно-гигиенические помещения	-

6	Система информации и связи (на всех зонах)	- Установка кнопки вызова с двухсторонней звуковой связью - Организовать доступ к стенду информации
---	---	--

4.3. Планируемые мероприятия, проводимые при капитальном ремонте в срок до 2028 года

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Индивидуальные решения
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	- Установка пандусов, ремонт покрытия, установка указателей, - установка системы вызова помощи персонала - Ремонт дорожного покрытия и пешеходных дорожек
2	Вход (входы) в здание	- Установить на дверях таблички Брайля, - Оборудовать вход кнопкой вызова персонала - рельефно-контрастная маркировка ступеней - установить напольное покрытие тамбура не допускающее скольжения при намокании - Требуется контрастная разметка на двери
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	- Оснастить пороги резиновыми накладками. - Для опорников требуются поручни на всем движении
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	- Мероприятия по повышению качества обслуживания персоналом обратившихся граждан с инвалидностью
5	Санитарно-гигиенические помещения	- Оснастить санузел кнопкой вызова персонала, поручнями, - сливной бак должен быть прикреплен к стене - установить тактильные информационные таблички на входах в санузел - в универсальной кабине (уборной) рядом с унитазом обеспечить свободное пространство для разворота не менее 1,4 м

6	Система информации и связи (на всех зонах)	- Необходимо установить при входе на территорию лагеря щит с информацией об объекте с использованием тактильной надписи азбуки Брайля
---	---	---

5. Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано:

Генеральный директор
ООО «ТГТК «Спорт»

И.И. Смолина



УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО «ТГТК «Спорт»

Смолина И.И.

«20» ноября 2024 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1**

г. Тамбов

20 ноября 2024

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Общество с ограниченной ответственностью «Тамбовская гостинично-туристическая корпорация «Спорт» ДООЛ «Солнечный»

1.2. Адрес объекта: 392000, Тамбовская область, г. Тамбов, Пригородный лес, ул. Лунная, д. 7

1.3. Сведения о размещении объекта:

Отдельно стоящие здания:

Здание клуба-столовой, этажность - 2: 1844,9 кв.м.

Столовая, этажность - 1: 450 кв.м.

Здание медпункта, этажность - 1: 73,1 кв.м.

Здание котельной, этажность - 1: 187,7 кв.м.

Арт. скважина, этажность - 2: 11,9 кв.м.

Кирпичный склад, этажность - 1: 65 кв.м.

Умывальное помещение, этажность - 1: 43,8 кв.м.

Умывальное помещение, этажность - 1: 44 кв.м.

Туалет, этажность - 1: 31,9 кв.м.

Туалет, этажность - 1: 26,1 кв.м.

Туалет, этажность - 1: 11,5 кв.м.

Помещение летней эстрады: 68,7 кв.м.

1.4. Год постройки здания

Здание клуба-столовой, этажность - 2: 1992

Столовая, этажность - 1: 1960

Здание медпункта, этажность - 1: 1961

Здание котельной, этажность - 1: 1961

Арт. скважина, этажность - 2: 1960

Кирпичный склад, этажность - 1: 1961

Умывальное помещение, этажность - 1: 2017

Умывальное помещение, этажность - 1: 2017

Туалет, этажность - 1: 1992

Туалет, этажность - 1: 1992

Туалет, этажность - 1: 1961

Помещение летней эстрады: 1988

Последнего капитального ремонта: 2017 г. - капитальный ремонт,
2023 г. – текущий ремонт

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – январь –
апрель 2025г.; капитального: ориентировочно – 2028 г.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое
наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Общество с
ограниченной ответственностью «Тамбовская гостинично-туристическая
корпорация «Спорт» Детский оздоровительный лагерь «Солнечный», ООО
«ПТТК «Спорт» ДОЛ «Солнечный»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 392000,
Российская Федерация, Тамбовская область, город Тамбов, Пригородный
лес, улица Лунная, дом 13

1.8. Основание для пользования объектом (*оперативное управление,
аренда, собственность*): аренда

1.9. Форма собственности (*государственная, негосударственная*):
негосударственная

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная,
муниципальная*): региональная

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*): Акционерное
общество «Пигмент» (АО «Пигмент»)

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 392000,
Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Монтажников, д.1

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная
защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация,
транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг,
другое*): образование, здравоохранение, спорт, культура

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги, охрана и
укрепление здоровья детей, организация различных форм развивающего
досуга, профилактика заболеваний

2.3. Форма оказания услуг (*на объекте, с длительным
пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно*): на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (*дети,
взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные
категории*): дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (*К, О, С, Г, У*): К, О, С,
Г, У

2.6. Плановая мощность: (*посещаемость (количество
обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность*):
плановая мощность – 400 детей

2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Маршрут до объекта до остановки «Пригородный лес» на автобусе: 10, 106Б Тамбов-Ц.Рынок – с. Большая Талинка, 111, 112, 120, 28. Далее пешком 2 минуты

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 400 м

3.2.2 время движения (пешком): 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): нет

3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет): нерегулируемый и регулируемый

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная; нет): нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: (есть, нет): нет (грунтовая дорога)

3.3. Организация доступности объекта для МГН – форма обслуживания

№ п/п	Категория МГН (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории МГН	«ВНД»
	<i>в том числе:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВНД»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ВНД»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий МГН
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г,К,О,У), ВНД(С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г,К,О,У), ВНД(С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (У), ВНД(Г,К,О,С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (У), ВНД(Г,К,О,С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (У), ВНД(Г,К,О,С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Физическая доступность для всех категорий инвалидов - временно недоступна (ВНД). Необходимо: установка указателей и обустройство полов в коридорах и ступеней (первая и последняя) лестничных площадок с использованием яркой контрастной (черно-желтой) окраской, установка при входе на территорию лагеря щита с информацией об объекте с использованием тактильной надписи азбуки Брайля, кнопкой вызова и двухсторонней звуковой связью.

Вариант доступности объекта – «А» (доступность всех зон и помещений – универсальная) возможен только после капитального ремонта зданий лагеря и благоустройства прилегающей территории с учетом требований создания условий по безбарьерному доступу инвалидов и МГН. Санитарно – гигиенические помещения необходимо оборудовать поручнями-штангами и дополнительным пространством для инвалидов, передвигающимися на креслах-колясках. Туалетные комнаты для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата должны быть, оборудованы двухсторонней звуковой связью с постом охраны или вахты, для инвалидов с нарушениями зрения нанесены яркие контрастные знаки.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (виды работ)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	КР
2	Вход (входы) в здание	КР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	КР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	КР
5	Санитарно-гигиенические помещения	КР
6	Система информации и связи (на всех зонах)	КР

4.1. Планируемые мероприятия, проводимые при текущем ремонте в срок до 2025 года

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Индивидуальные решения
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	- На парковочных местах необходимо произвести разметку парковочных мест для инвалидов, обозначить места парковки знаком
2	Вход (входы) в здание	- Требуется контрастная разметка на двери - рельефно-контрастная маркировка ступеней - установить напольное покрытие тамбура не допускающее скольжения при намокании -оборудовать вход кнопкой вызова для персонала
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	- Для передвижения колясочников необходима помощь персонала -Установить завершения на поручни
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-Установить средства тактильной информации в зонах путей движения - Мероприятия по повышению качества обслуживания персоналом обратившихся

		граждан с инвалидностью
5	Санитарно-гигиенические помещения	-
6	Система информации и связи (на всех зонах)	- Установка кнопки вызова с двухсторонней звуковой связью - Организовать доступ к стенду информации

4.3. Планируемые мероприятия, проводимые при капитальном ремонте в срок до 2028 года

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Индивидуальные решения
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	- установка пандусов, ремонт покрытия, установка указателей, - установка системы вызова помощи персонала - Ремонт дорожного покрытия и пешеходных дорожек
2	Вход (входы) в здание	-Установить на дверях таблички Брайля, -Оборудовать вход кнопкой вызова персонала - рельефно-контрастная маркировка ступеней - установить напольное покрытие тамбура не допускающее скольжения при намокании - Требуется контрастная разметка на двери
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	- Оснастить пороги резиновыми накладками. - Для опорников требуются поручни на всем движении
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	- Мероприятия по повышению качества обслуживания персоналом обратившихся граждан с инвалидностью
5	Санитарно-гигиенические помещения	- Оснастить санузел кнопкой вызова персонала, поручнями, - сливной бак должен быть прикреплен к стене - установить тактильные информационные таблички на входах в санузел

		- в универсальной кабине (уборной) рядом с унитазом обеспечить свободное пространство для разворота не менее 1,4 м
6	Система информации и связи (на всех зонах)	- Необходимо установить при входе на территорию лагеря щит с информацией об объекте с использованием тактильной надписи азбуки Брайля

4.4. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: После выполнения работ, организация будет соответствовать требованиям нормативных документов по всем функциональным зонам для всех категорий инвалидов, как по доступной безбарьерной среде и безопасности, так и по информативности и комфорта (вариант доступности объекта – «А» (доступность всех зон и помещений – универсальная)).

4.5. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть); требуется*

4.5.1. согласование с общественными организациями инвалидов
Региональное Отделение ВОРДИ Тамбовской области;

4.6. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации Карта доступности объектов Тамбовской области (Официальный портал органов государственной власти Тамбовской области)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 2 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 2 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 2 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 2 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л. |

Результаты фотофиксации на объекте: приложение №7 на 50 л.

Руководитель рабочей группы:

Генеральный директор ООО «ТТТК «Спорт»

И.И. Смолина

Члены рабочей группы:

Начальник ДЮЛ «Солнечный»

Н.В. Власова

Завхоз ДОЛ «Солнечный»

С.А. Скорик 

В том числе:

Председатель МО ВОРДМ
г. Тамбов



Е.Н. Сарычева 

1. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	1.2, 3, 4	Имеются. Нет системы вызова помощи персонала.	К.О.С	Необходимы работы по адаптации объектов. Организовать оказание помощи со стороны персонала при необходимости.	- организация оказания помощи персонала при необходимости - установка системы вызова помощи персонала
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	5, 6, 7, 8, 9	Имеются. Отсутствуют поручни для опорников на всем движении.	К.О.С	Необходимы работы по адаптации объектов. Оказывать помощь со стороны персонала при необходимости	- Для опорников требуются поручни на всем движении - организация оказания помощи персонала при необходимости
1.3	Лестница (наружная)	есть	-	10, 11, 12	Имеются. Лестница и крыльце не обустроены противоскользящим покрытием	О.С	Необходимы работы по адаптации объектов.	- Обустроить лестницу и крыльцо противоскользящим покрытием
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	Установка пандуса	К.О	Установка пандуса	Установка пандуса

1.5	Автостоянка и парковка	есть	-	Е	Имеются. На парковочных местах отсутствует разметка парковочных мест для инвалидов.	Г.К.О.С.У	Необходимы работы по адаптации объектов. Выделить на парковке места для транспорта инвалидов, обозначив специальной разметкой «Стоянка для инвалидов»	- На парковочных местах необходимо проинформировать разметку парковочных мест для инвалидов, обозначить места парковки знаком
	ОБЩИЕ требования к зоне						Капитальный ремонт, организационные мероприятия, приобретение оборудования	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ на фото	
Территории прилегающей к зданию (участку)	ДЧ-И(К.О.Г.У), ВНД(С)		1,2,3,4,5,6,7,8	Требуется установка системы вызова помощи персонала; На парковочных местах необходимо проинформировать разметку мест для инвалидов, в том числе расширенных, обозначить места парковки знаком. Требуется ремонт покрытия, установка пандусов, установка указателей, установка освещения территории

Комментарий к заключению: Капитальный ремонт, организационные мероприятия, приобретение оборудования

1. Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

№ п/п	Наименование функционального планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/ нет	№ на плане	№ на фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	10, 11, 12	Имеются. Отсутствует рельефно- контрастная маркировка ступеней.	О.С	Необходимы работы по адаптации объектов.	- установить рельефно- контрастную маркировку ступеней
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	Необходима установка пандусов	К.О.С	Необходима установка пандусов	Необходима установка пандусов
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	14	Имеются	К.О.С	Необходимы работы по адаптации объектов.	- сделать контрастную полосу по контуру дверного проема входа в здание - установить таблички Брайля
2.4	Дверь (входная)	есть	-	15, 16, 17	Имеются. Входные двери не обеспечены символами, указывающими на их доступность (недоступность) для инвалидов.	К.О.С	Необходимы работы по адаптации объектов.	- обеспечить входные двери символом, указывающим на их доступность (недоступность) для инвалидов
2.5	Тамбур	-	-	18	Имеются	К.О.С	Необходимы работы по адаптации	- установить напольное

	ОБЩИЕ требования к зоне						Капитальный ремонт, организационные мероприятия, приобретение оборудования	
--	----------------------------	--	--	--	--	--	---	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ на фото	
Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г.К.О.У), ВНД(С)			Требуется контрастная разметка на двери, отрегулировать доводчики на дверях с интервалом в 5 секунд, установить таблички Брайля, а также оснастить поручни пандуса завершением

Комментарий к заключению: Капитальный ремонт, организационные мероприятия, приобретение оборудования

1. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/ нет	№ на плане	№ на фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор	есть	-	22.23	Имеются. Нет поручней для опорников на всем движении. Для колясочников и незрячих	К.О.С	Необходимы работы по адаптации объектов.	Для опорников требуются поручни на всем
3.2	Лестница	есть	-	24.2 5.26	-	О.С	-	-
3.3	Пандус	нет	-	-	-	К.О.С	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	К.О.С	-	-
3.5	Дверь	есть	-	27.28	Имеются. Входные двери не обеспечены символами, указывающими на их доступность (недоступность) для инвалидов.	К.О.С	Необходимы работы по адаптации объектов.	- обеспечить входные двери символом, указывающим на их доступность (недоступность)

3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	29.30.31	Имеются	Г.К.О.С.У	Необходимы работы по адаптации объектов.	Приведение в соответствие с требованиями высоты порогов, обеспечение контрастности освещения путей движения, оснастить поручнями
	Общие требования к зоне						Капитальный ремонт, организационные мероприятия, приобретение оборудования	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ на фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И(К.О.Г.У), ВНД(С)			Для передвижения колясочников и незрячих нужна помощь персонала или оснастить резиновыми накладками. Так же для опорников нужны поручни на всем движении Организационные мероприятия: выделить контрастной маркировкой ручку двери эвакуационного выхода. Выполнять регламент эвакуации МПН на путях эвакуации

Комментарий к заключению: Капитальный ремонт, организационные мероприятия, приобретение оборудования

I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/ нет	№ на плане	№ на фото	Содержание	Значимость для инвалида (категории)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	-	-	-	-	К.О	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	-	-	-	-	К.О	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	-	-	-	-	К	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	-	-	-	-	К.О	-	-
4.5	Кабина Индивидуального обслуживания	-	-	-	-	К.О	-	-

[illegible]

I. Результаты обследования:
5.Санитарно-гигиенических помещений

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/ нет	№ на плане	№ на фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ

5.1	Туалетная комната	есть	-		32,33,34,35	Имеются. Отсутствует кнопка вызова персонала	К.О.С	Необходимы работы по адаптации объектов. Оснастить санузел поручнями, кнопкой вызова персонала. сливной бак должен быть прикреплен к стене	- установить кнопку вызова персонала - сливной бак должен быть прикреплен к стене - информационные указатели универсальной кабины продублировать тактильными указателями - в универсальной кабине рядом с унитазом обеспечить свободное пространство для разворота унитаз - оборудовать поручнями
5.2	Душевая/ванная комната	есть	-		36,37	Имеются. Отсутствует кнопка вызова персонала	К.О.С	Необходимы работы по адаптации объектов. Отсутствует кнопка вызова персонала	- установить кнопку вызова персонала - информационные указатели универсальной кабины продублировать тактильными указателями

5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	-	∞	Имеются	К.О.С	Необходимы работы по адаптации объектов.	
	ОБЩИЕ требования к зоне						Капитальный ремонт. организационные мероприятия. приобретение оборудования	

III. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ на фото	
Санитарно – гигиенические помещения	ДП-В (Г,У), ВНД(О,К,С)			Капитальный ремонт санузлов. Оснастить санузел двумя поручнями, кнопкой вызова персонала, сливной бак должен быть прикреплен к стене. Текущий ремонт, оснащение оборудованием. дооснащение санузлов для повышения условий доступности: кнопка вызова, пристенные опорные поручни, понижение уровня выключателей до зоны досягаемости. Отработать регламент по оказанию помощи со стороны сотрудников

Комментарий к заключению: Капитальный ремонт, организационные мероприятия, приобретение оборудования

I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

№ п/п	Наименование функционально планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	39, 40, 41, 42	Имеются. Отсутствуют на дверях таблички Брайля	К.С	Необходимы работы по адаптации объектов.	Изготовить и установить таблички с информацией Установить на дверях таблички Брайля
6.2	Акустические средства	есть	-	43	Отсутствуют	Г	Не требуются	Не требуются
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Имеются. Отсутствуют средства тактильной информации в зоне путей движения на стенах.	С	Необходимы работы по адаптации объектов.	- установить средства тактильной информации в зоне путей движения на стенах
	ОБЩИЕ требования к зоне						Капитальный ремонт, организационные мероприятия, приобретение оборудования.	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ на фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И(К,О,Г,У), ВНД(С)			Система информации и навигации к местам получения услуг, а так же путей эвакуации для людей с инвалидностью не практична, таблички не выделены тактильно и не дублированы по шрифту Брайля

Комментарий к заключению: Капитальный ремонт, организационные мероприятия, приобретение оборудования

Результаты фотофиксации на объекте:

1. Территория, прилегающей к зданию (участка)

1.1. Вход (входы) на территорию

Фото №1




Фото №2



Фото №3





Фото №4



1.2. Путь (пути) движения на территории

Фото №5



Фото №6




Фото №7




Фото №8





Фото №9



1.3. Лестница (наружная)
Фото № 10




Фото №11






Фото №12



1.4.Пандус (наружный)
Фото отсутствует

1.5. Автостоянка и парковка
Фото №13



2. Входа (входов) в здание
2.1. Лестница (наружная)
Фото №10




Фото №11





Фото №12



2.2. Пандус (наружный)
Фото отсутствует

2.3. Входная площадка (перед дверью)
Фото №14



2.4. Дверь (входная)
Фото №15




Фото №16




Фото №17



2.5. Тамбур
Фото №18



Фото №19





Фото №20



3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

3.1. Коридор

Фото №22





Фото №23



3.2. Лестница
Фото №24




Фото №25





Фото №26



3.3. Пандус

Фото отсутствует


3.4. Лифт пассажирский (или подъемник)

Фото отсутствует


3.5. Дверь
Фото №27



Фото №28



3.6. Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)
Фото №29



**ПРИ ПОЖАРЕ
ЗВОНИТЬ 01**

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ
из помещений складского корпуса №1
детского оздоровительного лагеря "Солнечный"
г. Тумбово, Пригородный лес, ул. Луговая, д.7

УТВЕРЖДЕН И ВНЕДРЕН В РАБОТУ
ГЛАВНЫМ ИНЖЕНЕРОМ
ОБЪЕКТА

ИЗДАНИЕ 01

ИЗД. 1. СОСТАВИТЕЛЬ:
МАХОВИЧЕНКО ВАЛДИС
ИЗД. 1. ДАТА ВЫПУСКА: 08.09.2016

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Назначение объекта: складской корпус №1 детского оздоровительного лагеря "Солнечный".
1.2. Адрес объекта: г. Тумбово, Пригородный лес, ул. Луговая, д.7.
1.3. Площадь объекта: 150 кв. м.

2. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА
2.1. Структура здания: одноэтажное здание с двумя выходами на улицу.
2.2. Материалы отделки: стены - оштукатурены и побелены, потолок - натяжной, пол - линолеум.

3. МЕТОДЫ ЭВАКУАЦИИ
3.1. Основные пути эвакуации:
а) из помещений склада №1 по лестнице;
б) из помещений склада №1 по коридору в вестибюль и далее по лестнице на улицу.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
4.1. Ответственный за организацию эвакуации: главный инженер объекта.
4.2. Контактная информация: тел. 08-09-2016.

5. ПРИМЕЧАНИЯ
5.1. Настоящий план эвакуации является обязательным для всех работников объекта.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
6.1. Данный план эвакуации разработан в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

7. ПОДПИСЬ
7.1. Главный инженер объекта: _____

8. ДАТА
8.1. 08.09.2016

9. Листов 1

10. Издание 01

11. Утвержден и внедрен в работу

12. Подпись главного инженера: _____

13. Дата: 08.09.2016

14. Место: г. Тумбово, Пригородный лес, ул. Луговая, д.7

15. Контактная информация: тел. 08-09-2016

16. Примечание: Данный план эвакуации является обязательным для всех работников объекта.

17. Заключение: Данный план эвакуации разработан в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

18. Подпись: _____

19. Дата: 08.09.2016

20. Листов 1

21. Издание 01

22. Утвержден и внедрен в работу

23. Подпись главного инженера: _____

24. Дата: 08.09.2016

25. Место: г. Тумбово, Пригородный лес, ул. Луговая, д.7

26. Контактная информация: тел. 08-09-2016

27. Примечание: Данный план эвакуации является обязательным для всех работников объекта.

28. Заключение: Данный план эвакуации разработан в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

29. Подпись: _____

30. Дата: 08.09.2016

31. Листов 1

32. Издание 01

33. Утвержден и внедрен в работу

34. Подпись главного инженера: _____

35. Дата: 08.09.2016

36. Место: г. Тумбово, Пригородный лес, ул. Луговая, д.7

37. Контактная информация: тел. 08-09-2016

38. Примечание: Данный план эвакуации является обязательным для всех работников объекта.

39. Заключение: Данный план эвакуации разработан в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

40. Подпись: _____

41. Дата: 08.09.2016

42. Листов 1

43. Издание 01

44. Утвержден и внедрен в работу

45. Подпись главного инженера: _____

46. Дата: 08.09.2016

47. Место: г. Тумбово, Пригородный лес, ул. Луговая, д.7

48. Контактная информация: тел. 08-09-2016

49. Примечание: Данный план эвакуации является обязательным для всех работников объекта.

50. Заключение: Данный план эвакуации разработан в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

51. Подпись: _____

52. Дата: 08.09.2016

53. Листов 1

54. Издание 01

55. Утвержден и внедрен в работу

56. Подпись главного инженера: _____

57. Дата: 08.09.2016

58. Место: г. Тумбово, Пригородный лес, ул. Луговая, д.7

59. Контактная информация: тел. 08-09-2016

60. Примечание: Данный план эвакуации является обязательным для всех работников объекта.

61. Заключение: Данный план эвакуации разработан в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

62. Подпись: _____

63. Дата: 08.09.2016

64. Листов 1

65. Издание 01

66. Утвержден и внедрен в работу

67. Подпись главного инженера: _____

68. Дата: 08.09.2016

69. Место: г. Тумбово, Пригородный лес, ул. Луговая, д.7

70. Контактная информация: тел. 08-09-2016

71. Примечание: Данный план эвакуации является обязательным для всех работников объекта.

72. Заключение: Данный план эвакуации разработан в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

73. Подпись: _____

74. Дата: 08.09.2016

75. Листов 1

76. Издание 01

77. Утвержден и внедрен в работу

78. Подпись главного инженера: _____

79. Дата: 08.09.2016

80. Место: г. Тумбово, Пригородный лес, ул. Луговая, д.7

81. Контактная информация: тел. 08-09-2016

82. Примечание: Данный план эвакуации является обязательным для всех работников объекта.

83. Заключение: Данный план эвакуации разработан в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

84. Подпись: _____

85. Дата: 08.09.2016

86. Листов 1

87. Издание 01

88. Утвержден и внедрен в работу

89. Подпись главного инженера: _____

90. Дата: 08.09.2016

91. Место: г. Тумбово, Пригородный лес, ул. Луговая, д.7

92. Контактная информация: тел. 08-09-2016

93. Примечание: Данный план эвакуации является обязательным для всех работников объекта.

94. Заключение: Данный план эвакуации разработан в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

95. Подпись: _____

96. Дата: 08.09.2016

97. Листов 1

98. Издание 01

99. Утвержден и внедрен в работу

100. Подпись главного инженера: _____

101. Дата: 08.09.2016

102. Место: г. Тумбово, Пригородный лес, ул. Луговая, д.7

103. Контактная информация: тел. 08-09-2016

104. Примечание: Данный план эвакуации является обязательным для всех работников объекта.

105. Заключение: Данный план эвакуации разработан в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

106. Подпись: _____

107. Дата: 08.09.2016

108. Листов 1

109. Издание 01

110. Утвержден и внедрен в работу

111. Подпись главного инженера: _____

112. Дата: 08.09.2016

113. Место: г. Тумбово, Пригородный лес, ул. Луговая, д.7

114. Контактная информация: тел. 08-09-2016

115. Примечание: Данный план эвакуации является обязательным для всех работников объекта.

116. Заключение: Данный план эвакуации разработан в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

117. Подпись: _____

118. Дата: 08.09.2016

119. Листов 1

120. Издание 01

121. Утвержден и внедрен в работу

122. Подпись главного инженера: _____

123. Дата: 08.09.2016

124. Место: г. Тумбово, Пригородный лес, ул. Луговая, д.7

125. Контактная информация: тел. 08-09-2016

126. Примечание: Данный план эвакуации является обязательным для всех работников объекта.

127. Заключение: Данный план эвакуации разработан в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

128. Подпись: _____

129. Дата: 08.09.2016

130. Листов 1

131. Издание 01

132. Утвержден и внедрен в работу

133. Подпись главного инженера: _____

134. Дата: 08.09.2016

135. Место: г. Тумбово, Пригородный лес, ул. Луговая, д.7

136. Контактная информация: тел. 08-09-2016

137. Примечание: Данный план эвакуации является обязательным для всех работников объекта.

138. Заключение: Данный план эвакуации разработан в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

139. Подпись: _____

140. Дата: 08.09.2016

141. Листов 1

142. Издание 01

143. Утвержден и внедрен в работу

144. Подпись главного инженера: _____

145. Дата: 08.09.2016

146. Место: г. Тумбово, Пригородный лес, ул. Луговая, д.7

147. Контактная информация: тел. 08-09-2016

148. Примечание: Данный план эвакуации является обязательным для всех работников объекта.

149. Заключение: Данный план эвакуации разработан в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

150. Подпись: _____

151. Дата: 08.09.2016

152. Листов 1

153. Издание 01

154. Утвержден и внедрен в работу

155. Подпись главного инженера: _____

156. Дата: 08.09.2016

157. Место: г. Тумбово, Пригородный лес, ул. Луговая, д.7

158. Контактная информация: тел. 08-09-2016

159. Примечание: Данный план эвакуации является обязательным для всех работников объекта.

160. Заключение: Данный план эвакуации разработан в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

161. Подпись: _____

162. Дата: 08.09.2016

163. Листов 1

164. Издание 01

165. Утвержден и внедрен в работу

166. Подпись главного инженера: _____

167. Дата: 08.09.2016

168. Место: г. Тумбово, Пригородный лес, ул. Луговая, д.7

169. Контактная информация: тел. 08-09-2016

170. Примечание: Данный план эвакуации является обязательным для всех работников объекта.

171. Заключение: Данный план эвакуации разработан в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

172. Подпись: _____

173. Дата: 08.09.2016

174. Листов 1

175. Издание 01

176. Утвержден и внедрен в работу

177. Подпись главного инженера: _____

178. Дата: 08.09.2016

179. Место: г. Тумбово, Пригородный лес, ул. Луговая, д.7

180. Контактная информация: тел. 08-09-2016

181. Примечание: Данный план эвакуации является обязательным для всех работников объекта.

182. Заключение: Данный план эвакуации разработан в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

183. Подпись: _____

184. Дата: 08.09.2016

185. Листов 1

186. Издание 01

187. Утвержден и внедрен в работу</





Фото №31



4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Фото отсутствует

5. Санитарно-гигиенических помещений

5.1. Туалетная комната

Фото №32




Фото №33




Фото №34





Фото №35



5.2. Душевая/ванная комната
Фото №36






Фото №37



5.3. Бытовая комната (гардеробная)
Фото №38



6.1. Визуальные средства

Фото №39



ТЕРРОРИЗМ – УГРОЗА ОБЩЕСТВУ

AMERICA

Примечание. В подходе к исследованию не учитывались случаи, когда в течение года в учреждении не было ни одного случая заболевания.

[The page contains faint, illegible text from the reverse side of the document.]

GAUTHERBI NACZ is the first woman to be elected president of the American Society of Hematology. She is a professor of medicine and director of the Division of Hematology at the University of California, San Diego. She is also a member of the National Academy of Medicine and the American Academy of Arts and Sciences. Dr. Nacz has received numerous awards for her research, including the Lasker Award and the Howard Hughes Medical Institute Career Development Award. She is currently studying the role of the spleen in hematopoiesis and the pathogenesis of myelodysplastic syndromes.

[illegible]

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИХ МАШИНЫ И АППАРАТОВ

1. Теплообменники
2. Тепловые насосы
3. Тепловые двигатели
4. Тепловые аккумуляторы
5. Тепловые изоляторы
6. Тепловые экраны
7. Тепловые насосы
8. Тепловые аккумуляторы
9. Тепловые экраны
10. Тепловые насосы

11. Тепловые аккумуляторы
12. Тепловые экраны
13. Тепловые насосы
14. Тепловые аккумуляторы
15. Тепловые экраны
16. Тепловые насосы
17. Тепловые аккумуляторы
18. Тепловые экраны
19. Тепловые насосы
20. Тепловые аккумуляторы

21. Тепловые экраны
22. Тепловые насосы
23. Тепловые аккумуляторы
24. Тепловые экраны
25. Тепловые насосы
26. Тепловые аккумуляторы
27. Тепловые экраны
28. Тепловые насосы
29. Тепловые аккумуляторы
30. Тепловые экраны

31. Тепловые насосы
32. Тепловые аккумуляторы
33. Тепловые экраны
34. Тепловые насосы
35. Тепловые аккумуляторы
36. Тепловые экраны
37. Тепловые насосы
38. Тепловые аккумуляторы
39. Тепловые экраны
40. Тепловые насосы

41. Тепловые аккумуляторы
42. Тепловые экраны
43. Тепловые насосы
44. Тепловые аккумуляторы
45. Тепловые экраны
46. Тепловые насосы
47. Тепловые аккумуляторы
48. Тепловые экраны
49. Тепловые насосы
50. Тепловые аккумуляторы

51. Тепловые экраны
52. Тепловые насосы
53. Тепловые аккумуляторы
54. Тепловые экраны
55. Тепловые насосы
56. Тепловые аккумуляторы
57. Тепловые экраны
58. Тепловые насосы
59. Тепловые аккумуляторы
60. Тепловые экраны

61. Тепловые насосы
62. Тепловые аккумуляторы
63. Тепловые экраны
64. Тепловые насосы
65. Тепловые аккумуляторы
66. Тепловые экраны
67. Тепловые насосы
68. Тепловые аккумуляторы
69. Тепловые экраны
70. Тепловые насосы

71. Тепловые аккумуляторы
72. Тепловые экраны
73. Тепловые насосы
74. Тепловые аккумуляторы
75. Тепловые экраны
76. Тепловые насосы
77. Тепловые аккумуляторы
78. Тепловые экраны
79. Тепловые насосы
80. Тепловые аккумуляторы

81. Тепловые экраны
82. Тепловые насосы
83. Тепловые аккумуляторы
84. Тепловые экраны
85. Тепловые насосы
86. Тепловые аккумуляторы
87. Тепловые экраны
88. Тепловые насосы
89. Тепловые аккумуляторы
90. Тепловые экраны

91. Тепловые насосы
92. Тепловые аккумуляторы
93. Тепловые экраны
94. Тепловые насосы
95. Тепловые аккумуляторы
96. Тепловые экраны
97. Тепловые насосы
98. Тепловые аккумуляторы
99. Тепловые экраны
100. Тепловые насосы

[illegible][illegible][illegible]

Фото №41






Фото №42



6.2. Акустические средства
Фото №43



6.3. Тактильные средства
Фото отсутствует